


鉄柱落ち作業員1人死亡

世田谷 外環道工事、2人重傷



事故現場から救出され、運び出される
作業員＝7日午後、東京都世田谷区で

七日午後一時五十分ごろ、東京都世田谷区大蔵五の東京外環状道路（外環道）の工事現場で、足場などに使う鉄柱数十本（重さ計約三ト）が落下し、作業員三人が下敷きになった。このうち三十代の男性が死亡し、別の三十代男性と五十代男性が重傷を負った。

警視庁成城署が原因を調べている。

同署によると、鉄柱は直径約四センチ、長さは十メートル前後。掘削工事の機械を搬入するための足場を組んでいた際に事故が起きたという。